

1: 熊岩の地すべり

土砂崩れ(小規模) 土砂崩れ(約10m)

瀬石

2: 海岸町のクラック

海岸町のクラック

土砂崩れ(約10m)

海岸町(8/24 4:30pm)

土砂崩れ(小規模)

3: 海岸町の地すべり

4: 礼文町の地すべり

礼文町(9/9 8pm)

Google Earth

6.04 km

Data

松浦海浜

ツアーガイド

2016年羅臼町 地すべり被害調査報告

日程： 2016年10月25～27日

メンバー：松四雄騎、長岡愛理
山田真澄(文責)

1:熊岩の地すべり

土砂崩れ(小規模)

土砂崩れ(約10m)



熊岩の地すべり

発生時刻不明 (9月9日か?)

規模：幅20m、長さ100m程度

場所：145.288347,44.153913

人的被害情報なし

2: 海岸町のクラック

海岸町のクラック

土砂崩れ(約10m)

土砂崩れ(小規模)

海岸町(8/24 4:30pm)

3: 海岸町の地すべり

4: 礼文町の地すべり

礼文町(9/9 8pm)


Google Earth

6.04 km

Data

松浦海浜

ツアーガイド









<http://blog.rausu-konbu.com/> より引用
(9月16日以前に撮影)

海岸町のクラック

がけ面に崩壊直前のクラックが生じている

場所：145.2430713,44.0666347

崩落防止の土木工事が行われていた

1:熊岩の地すべり

土砂崩れ(小規模) 土砂崩れ(約10m)

2: 海岸町のクラック

海岸町のクラック
土砂崩れ(約10m)
海岸町(8/24 4:30pm) 土砂崩れ(小規模)

3: 海岸町の地すべり

4: 礼文町の地すべり

礼文町(9/9 8pm) Google Earth

6.04 km

Data

松浦海浜

ツアーガイド





海岸町の地すべり

8月24日午後5時前発生

規模：幅20m、長さ120m程度

場所： 145.232694,44.053684

周辺の住宅を数件巻き込んだ

近くの番屋で作業していた男性が逃げようと海に飛び込み、左肩を骨折

1:熊岩の地すべり

土砂崩れ(小規模)

土砂崩れ(約10m)



2: 海岸町のクラック

海岸町のクラック

土砂崩れ(約10m)

海岸町(8/24 4:30pm)

土砂崩れ(小規模)



3: 海岸町の地すべり

4: 礼文町の地すべり

礼文町(9/9 8pm)

Google Earth



6.04 km

Data

松浦海浜

ツアーガイド

北海道) 羅臼で266世帯孤立 台風、道東に爪痕深く

asahi.com より引用

<http://www.asahi.com/articles/ASJ8T51J2J8TIIPE00Y.html>











2016/10/31 13

1: 熊岩の地すべり

土砂崩れ(小規模)

土砂崩れ(約10m)



2: 海岸町のクラック

海岸町のクラック

土砂崩れ(約10m)

海岸町(8/24 4:30pm)

土砂崩れ(小規模)

3: 海岸町の地すべり

4: 礼文町の地すべり

礼文町(9/9 8pm)

Google Earth

6.04 km

松浦海浜

ツアーガイド

礼文町の地すべり

9月9日午後8時ごろ発生

規模：幅10m、長さ20m程度

場所： 145.177531,43.999951

土砂崩れがないか道路状況を確認していた軽自動車巻き込まれ、一人死亡



テレビ朝日系ANNのキャプチャ画面より





本災害により亡くなられた方のご冥福お祈りし、被災された多数の方々にお見舞いを申し上げます。

本研究は、自然災害研究協議会の重点推進課題共同研究の支援を受けています。