

岩手・宮城内陸地震被害調査速報(連続写真)

京都大学次世代開拓研究ユニット 山田真澄

東成瀬 (KiK-net AKTH04)

観測点



観測点は少し小高い丘の上にある。
広域消防無線中継所などがある広場で、避難場所のようである。

東成瀬 (KiK-net AKTH04)



観測点にアクセスする道から南側を望む。

東成瀬 (KiK-net AKTH04)



観測点は少し小高い丘の上にある。
すぐ後ろは急ながけになっている。

椿川小学校(K-NET AKT023)



周辺の住宅には、クラックなど軽微な被害が見られた。
国土地理院のGPS観測点も併設されている。

湯沢北小学校 (KiK-net AKTH19)



周辺の建物には、ほとんど被害は見当たらない。

湯沢(湯沢文化会館)



周辺の建物には、ほとんど被害は見当たらない。

祭時スノーランド駐車場 (KiK-net IWTH25)

写真: 福島氏提供



4gを記録した観測点。地盤のひび割れや周辺の住宅被害が確認できた。

謝辞:

被災地の方々には、お忙しいところ多大なご協力をいただきました。
一刻も早い復興をお祈りします。

データご利用の際は、引用の明記をお願いします。

山田真澄: 岩手・宮城内陸地震被害調査速報(連続写真)

<http://www.eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp/~masumi/eq>

連絡先:

京都大学次世代開拓研究ユニット

山田真澄 masumi@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp